

Obsah školení:	Časový rozvrh:
1. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PROVOZU Elektrárny Tušimice a MVE Želina Základní podmínkou pro absolvování návštěvy (exkurze) je dobrý zdravotní stav/zdravotní způsobilost. POVINNOSTI NÁVŠTĚV A ÚČASTNÍKŮ EXKURZÍ: ▪ uposlechnout pokyny a instrukce průvodce ▪ pohybovat se pouze po určené trase průvodcem, neopouštět skupinu a držet se pohromadě ▪ upozornit průvodce na nevolnost, poranění nebo další skutečnosti navazující na bezpečnost ▪ použít přidělené osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) ▪ dodržovat stanovené příkazy, zákazy a bezpečnostní značení ▪ kouření je dovoleno pouze na vyhrazených místech ▪ věnovat trvalou pozornost procházenému terénu a technologickým nerovnostem tak, aby nedošlo k úrazu nebo poškození oděvu ▪ za děti plně odpovídá pedagogický doprovod NÁVŠTĚVÁM A ÚČASTNÍKŮM EXKURZÍ JE ZAKÁZÁNO: ▪ vnášet nedovolené předměty např. zbraně včetně nožů, výbušniny, alkohol a jiné návykové látky, vjíždět s dětskými kočárky do areálu ETU obzvláště do technologie ▪ vstupovat do areálu elektrárny pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky a požívat je ▪ použití kamer, fotoaparátů či focení z mobilních telefonů bez předchozí domluvy s průvodcem ▪ mít během exkurze zapnutý mobilní telefon na hlasité vyzvánění a během vlastní prohlídky technologie telefonovat ▪ vstupovat do technologických provozů a areálu MVE v nevhodné obuvi, tzn. v pantoflích, sandálech nebo obuvi na vysokém podpatku a volnou patou či jinak nepevné a otevřené obuvi ▪ vstupovat do neosvětlených prostorů ▪ zdržovat se a pohybovat se pod místy, kde jsou prováděny práce ve výšce a provádět manipulace s břemeny ▪ manipulovat se zařízením, a to včetně zařízení mimo provoz, zákaz se týká i vnitřního vybavení místností MVE včetně kuchyňky, zasedací místnosti, dílny atd. ▪ dotýkat se zařízení – horké povrchy, ostré hrany apod. ▪ odhazovat odpadky mimo určená místa / nádoby, znečišťovat sociální zázemí – WC ▪ ničit zapůjčené OOPP – přilby, výstražné vesty ▪ vzdalovat se od průvodce bez jeho vědomí, při použití výtahu je třeba dodržovat předepsaný počet osob	

2.	SEZNÁMENÍ S MOŽNÝMI RIZIKY (ASPEKTY) A STANOVENÝMI OPATŘENÍMI Elektrárny Tušimice a MVE Želina ▪ v průběhu celé pochůzky v areálu elektrárny, po provozní technologii a na majetku elektrárny, je povinností účastníka jít v trase za průvodcem a neopouštět ho ▪ <u>STŘECHA KOTELNY:</u> - na střechu kotelny mají povolen vstup pouze osoby starší 15 let - pro přístup na střechu je prioritně využíván zadní nákladní výtah na kotelně mezi bloky 23 a 24 - je nutno věnovat zvýšenou pozornost při chůzi na střeše kotelny se zřetelem na danou technologii, pohybovat se pouze po určené trase průvodcem - nutno překračovat hromosvody - je zakázáno vstupovat na atiku (lem/zídku) kolem střechy u zábradlí - pozor na horké povrchy a náhlý a nečekaný impulsní zvuk – pojišťovací ventily, ostré hrany u světlíků ▪ <u>BUDOVA MVE ŽELINA:</u> - při prohlídce interiéru budovy a strojovny dbát zvýšené pozornosti na nestandardních schodech, ve strojovně se nepřibližovat k výrobnímu zařízení a dbát na to, že zařízení je v provozu	
	☐ <u>VODNÍ TOKY, NÁDRŽE A PŘIVADĚČ VODY:</u> - pro přístup do areálu MVE a při pohybu po něm se smí využívat pouze běžné komunikace a cesty určené průvodcem - je nutno věnovat zvýšenou pozornost při chůzi na mokrému či vlhkém povrchu, v zimě pak při námraze, je nutná opatrnost i při chůzi po spadném listí - kluzké - JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO vstupovat na zábradlí, přelézát a prolézat ho nebo otvírat bezpečnostní dvířka/vrátka k žebříkům do nádrží a přivaděče vody ☐ návštěvám a exkurzím doporučujeme zvolit tmavý oděv a dlouhé kalhoty, oděv bez volných a vlajících konců (nohavic, rukávů, šátků atd.) a vhodnou obuv ☐ pozor na pád drobných předmětů při naklánění se u zábradlí např. zavěšených mobilních telefonů, klíčenek, není vhodné mít sluneční brýle dány nad čelem/na vlasech apod.	
Celkem:		Minimálně 20 min.